



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA  
Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite  
Inspektorat unutarnjih poslova

## ZAPISNIK

Sastavljen dana 28.06.2010. u prostorijama Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan od strane inspektora zaštite od požara glede nadzora nad provođenjem propisanih mjera zaštite od požara. Obavljen je požarno preventivni pregled Park šume Marjan u Splitu kojim upravlja Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan, Katanjin puit 2. Split, a gospodari Grad Split, a u skladu sa:

- 1) čl. 3. i 30. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05, 107/07, 38/09),
- 2) Programom aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini (NN 5/10),
- 3) Pravilnika o zaštiti šuma od požara (N.N. 26/03)
- 4) člankom 8. i 9. Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima (Sl. glasnik Županije Splitsko-dalmatinske br.4/00,4/06,3/08).
- 5) Preventivno-operativnog plana zaštite od požara Park-šume Marjan za 2010. god.
- 6) Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Park-šumu Marjan

Dana 28.06.2010. u 10:00 sati požarno preventivni pregled izvršio je:

1. Jurica Surjan, dipl. inž.el. inspektor zaštite od požara i expl.

Pregledu su nazočni:

1. Mate Kosović dipl. iur., ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan,
2. Marjan Gavrančić dipl. inž. sig., čuvar prirode Parka šume Marjan pri Javnoj ustanovi za upravljanje Park šumom Marjan
3. Robert Koharević dipl. inž. agr., voditelj Odjela Marjan, Parkovi i nasadi d.o.o.
4. Branko Tariba SSS, referent zaštite od požara Grada Splita.
5. Držislav Brčić dipl. ekon., direktor Uvala Bene d.o.o.
6. Ivan Vučko inž. direktor Pomorsko športskog društva Špinut

Pregledom na licu mjesta, kao i uvidom u postojeću dokumentaciju konstatira se slijedeće činjenično stanje:

Utvrđeno je da su u funkciji motrilišta :

- 1) Marjan Sedlo – glavna promatračnica
- 2) Marjan- 5. klupa – Marjan 2,

3) Marjan - Veliki vrh – Marjan 1

Ustrojeno je motrenje na brkljama:

4) Špinutska vrata – Marjan 3,

5) Karinova krivina – Marjan 4

6) Vodovodni spremnik – Marjan 5,

7) Na Plato Sedlo- je uspostavljeno vatrogasno dežurstvo sa vatrogasnim vozilom i 2

Vatrogasca JVP Grada Splita – o čemu se ne navodi u Preventivno-operativnom planu već samo u Procjeni i Planu zaštite od požara.

- Ophodarenje se provodi za razdoblje od 01.06.-30.09. t.g. danonoćno od 0-24 sata.

Ophodarenje se obavlja samohodno , a u planu je rečeno “po mogućnosti”motornim vozilom na dva kotača što je neprecizno definirano. Trase ophodarenja su:

1) JUŽNA STRANA od Sv. Nikole “5 klupa” – Sedlo – Institut i natrag,

2) SREDINA ŠUME od Vodovodnog spremnika –ZOO vrta- Velikog vrha – Sedla i natrag,

3) SJEVERNA STRANA od Špinutskih vrata – Bene- Institut i natrag ( danju i noću) ,

Osim na navedenim motriteljskim mjestima vatrogasna oprema je raspoređena i na:

- kućica – Bene

- kućica ispod Girometra nema nikakve vatrogasne opreme

- ZOO vrt

### **1) Sedlo (osmatračnica)**

je opremljeno sa:

1.električna inst.-predočen je Zapisnik br: 2181-11/2010//RN:2010 od 08.01.2010.ZAST -zadovoljava

2.gromobranska inst.-predočen je Zapisnik br: 2181-11/2010-2//RN: 05/2010 od 08.01.2010.ZAST-zadovoljava

3.na motriteljskom mjestu je Jurica Lovrinčević djelatnik Parkova i nasada d.o.o.(tel: 021/784-5123 )

4.djelatnik ima položenu obuku za gašenje požara , spašavanje ljudi i imovine .

5.Vodi se knjiga – Obrazac uočenih aktivnosti tijekom motriteljsko-dojavne službe-Ophodari obrazac 4b.

	motorne pile	ručne pile	kosiri	sjekire	p.p. metle	naprtnjače	aparat za gašenje	karta osmatranja	dalekozor
Plan	3	#	3	#	30	5	1	1	1
postavljeno	Nije predočeno	#	Nije predočeno	#	Nije predočeno	Nije predočeno	1	Nema karte	1
Ispravno	Nepoznato	#	Nepoznato	#	Nepoznato	Nepoznato	1	Bez vidokruga	1

Oprema se drži u lugarskoj kući pored osmatračnice koju koristi djelatnik Parkova i nasada u stambene svrhe. U spremištu u kojem se drže privatne stvari drži se navodno potrebna planirana vatrogasna oprema . Prostorija ima metalna vrata kojem je ključ brave kod vlasnika a vlasnik je u bolnici. Gospodin Koharević , ovlašten za provaljivanje vrata po Preventivno-operativnom planu ,nije provalio vrata radi demonstracije

funkcionalnosti plana te se tako nije mogla pregledati oprema koja je navodno u spremištu. Metalna vrata i neposjedovanje odgovarajućeg alata pokazalo je neefikasnost zamišljene akcije gašenja požara u kojoj se ne bi mogla koristiti oprema u kojoj su navedene i motorne pile.

Veza sa motriteljem Sedla uspostavlja se preko mreže 098- mobilne veze 098/428-569. Ova veza nije pouzdana jer se kanal veze ne ostvaruje brzo i sigurno. Problem je riješen uvođenjem dodatne mreže 092 – mobilne veze 092/217-8394.

Uspostavljanje veze je moguće preko telefona 784-5123 i vatrogasne stanice.

U siječnju 2010 god. U osmatračnicu je udrio grom i termički destruirao elektro razvodni ormarić koji je izmjenjen kao i oštećeni kabel.

- Provedene su tri košnje trave uz cestu na Marjanu te zbog bujne vegetacije provest će se ponovno košenje trave.

## **2) Veliki vrh- Marjan 1.**

Kućica je opremljena sa:

1. električna instalacija nije instalirana,
2. gromobrankska inst.- predodčen je Zapisnik 15485-09GR-1 od 12.08.2009. ING atest -, zadovoljava,
3. na motriteljskom mjestu je Tomislav Tutić sezonski djelatnik Parkova i nasada d.o.o
4. djelatnik ima položenu obuku za gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine.
5. Vode se knjige – Obrazac uočenih aktivnosti tijekom motriteljsko-dojavne službe za motritelje i posebno ophodare,

	motorne pile	ručne pile	Kosiri	sjekire	p.p. metle	naprtnjače	aparati za gašenje	Karta osmatranja	dale-kozo
plan	#	#	3	#	10	5	1	1	1
postavljeno	#	1	3	#	10	5	1	1	1
ispravno	#	1	3	#	10	5	1	Bez vidokruga	1

Gromobrankska hvataljka s južne strane je iskrivljena paralelna je sa zemljom.

## **3) 5 klupa- Marjan 2**

Kućica je opremljena sa:

1. električna instalacija nije instalirana,
2. gromobrankska inst.- predodčen je Zapisnik 15485-09GR-2 od 12.08.2009. ING atest -, zadovoljava,
3. na motriteljskom mjestu je Dario Živković sezonski djelatnik Parkova i nasada d.o.o
4. djelatnik ima položenu obuku za gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine.
5. Vode se knjige – Obrazac uočenih aktivnosti tijekom motriteljsko-dojavne službe za motritelja i posebno ophodara.

	motorne pile	ručne pile	kosiri	sjekire	p.p. metle	naprtnjače	aparati za gašenje	karta osmatranja	dale-kozor
plan	#	#	3	#	10	5	1	1	1
postavljeno	#	#	3	#	10	5	1	1	1
ispravno	#	#	3	#	10	5	1	Bez	1

vidokruga

	vatrogasne cijevi	mlaznica	hidrantski ključ	lopata
plan	2	1	1	1
postavljeno	nije	ne	1	1
ispravno	Postojeće neispravno	1	1	1

Prema izjavi predstavnika PIN-a ostao je u autu. Postavljena je karta ali nije obilježen vidokrug osmatranja.

#### 4. Institut- Marjan 4

Kućica je opremljen sa:

1. električna inst.- predodčen je Zapisnik 15485-09EL-2 od 12.08.2009. ING atest -, zadovoljava,
2. gromobranska inst.-predodčen je Zapisnik 15485-09GR-5 od 12.08.2009. ING atest -, zadovoljava,
3. na motriteljsko-čuvarskom mjestu je Darko Botrić djelatnik zaštitarske tvrtke FTZ „Miletić 007“d.o.o.
4. djelatnik ima položenu obuku za gašenje požara , spašavanje ljudi i imovine
5. Vode se knjige – Obrazac uočenih aktivnosti tijekom motriteljsko-dojavne službe za motritelja i ophodara,

	motorne pile	ručne pile	kosiri	sjekire	p.p. metle	naprtnjače	aparat za gašenje	karta osmatranja	dale- kozor
Plan	#	#	3	#	10	5	1	1	#
Postavljeno	#	#	3	#	10	5	1	ne	#
Ispravno	#	#	3	#	10	1 mlaznica	1	ne	#
	vatrogas ne cijevi	mlazn ica	hidra ntski ključ	lopata					
Plan	#	#	#	#					
Postavljeno	ne	ne	da	#					
Ispravno	ne	ne	da	#					

Južna brklja se drži stalno otvorena i prolaz automobila se ne obavlja sukladno izrađenoj Procjeni i Planu zaštite od požara / str. 16. i 21.) :

- Dozvoljen prolaz automobilima od 20-24 sata samo za onoliki broj koji stane na parkiralište odnosno za koja se ima odobrenje,
- kontrola prometa vozila do parkirališta na Benama, bez zaustavljanja prije( vozači bi trebali dobijati karticu sa obveznim uputama o pridržavanju reda glede mjera zaštite od požara, što se ne provodi)
- čuvar na parkiralištu koji je trebao po Procjeni ugroženosti voditi nadzor ispravnog parkiranja nije postavljen i njemu se vozači ne mogu ni prijaviti po dolasku na parking, te se ne nadzire broj od 40 vozila za parkiranje koliko je dozvoljeno ,
- broj aparata za gašenje požara ne odgovara onom iz procjene (S-9 i S-50) ,

**Dakle promet je otvoren za osobna vozila bez postupka koji je planiran Procjenom.**

### Prijedlog mjera:

Regulaciju prometa od Instituta do Bena uskladiti sa Procjenom ili napraviti novu procjenu koja će obrditi drugi način preventive zaštite Park šume Marjan a do tada na tom potezu postaviti drugo vatrogasno vozilo sa posadom ako će se nastaviti sa korištenjem prometnice i parkirališta van Procjene.

### 5) Špinutska vrata- Marjan 3

Kućica je opremljen sa:

1. električna inst.- predočen je **Zapisnik br:** 15485-09EL-3 od 12.08.2009. ING atest -, zadovoljava,
2. gromobranska inst.- predočen je **Zapisnik br:** 15485-09GR-7 od 12.08.2009. ING atest -, zadovoljava,
3. na motriteljskom mjestu je Đorđe Apostolski djelatnik FTZ Miletić.
4. djelatnik ima položenu obuku za gašenje požara , spašavanje ljudi i imovine
5. Vode se knjige – Obrazac uočenih aktivnosti tijekom motriteljsko-dojavne službe za motritelja i posebno za ophodara

	motorne pile	ručne pile	kosiri	sjekire	p.p. metle	naprtnjače	aparati za gašenje	karta osmatranja	dalekozor
Plan	#	#	3	#	10	5	1	1	#
Postavljeno	#	#	3	#	10	5	1	ne	ne
Ispravno	#	#	3	#	10	5	1	ne	ne

	vatrogasne cijevi	mlaznica	hidrantski ključ	lopata
Plan	#	#	#	#
Postavljeno	ne	ne	da	#
Ispravno	ne	ne	da	#

Na ulazu u Park šumu Marjan piše uklesanim slovima u bijelom kamenom stupu od vrata :

- neispravan naziv
- neuočljiv naziv
- na ulazu nema jedinstvene table sa znakovima zabranjenih djelatnosti (kao pušenje, paljenje vatre, itd.

### Prijedlog mjera:

- Na ulazu u Park šumu Marjan naznačiti da je zaštićena i navesti pravila ponašanja i zabrane.

### 6) Vodovod spremnik-Marjan 5

Kućica je opremljen sa:

1. električna inst.- predočen je **Zapisnik br:** 15485-09EL-1 od 12.08.2009. ING atest -, zadovoljava,
2. gromobranska instalacija – predočen je 15485-09GR-6 od 12.08.2009. ING atest -, zadovoljava,
3. na motriteljskom mjestu je Mario Lijanović djelatnik FTZ „Miletić 007“ d.o.d.
4. djelatnik ima položenu obuku za gašenje požara , spašavanje ljudi i imovine

5. Vode se knjige – Obrazac uočenih aktivnosti tijekom motriteljsko-dojavne službe za motritelja i ophodara

	motorne pile	ručne pile	kosiri	sjekire	p.p. metle	naprtnjače	aparat za gašenje	karta osmatranja	dalekozor
Plan	#	#	3	#	10	5	1	#	#
Postavljeno	#	#	3	#	10	5	1	ne	Ne
Ispravno	#	#	3	#	10	5	1	ne	ne
	vatrogasne cijevi	Mlaznica		hidrantski ključ	lopata				
Plan	#	#		#	#				
Postavljeno	ne	Ne		da	#				
Ispravno	ne	ne		da	#				

**7) Plato sedlo- vatrogasno dežurstvo**

Dežurstvo vatrogasnog vozila sa dva vatrogasca su ustrojani na poljani između ulica Alberta Marangunića i Marjanskog puta sa južne strane .

1. električna inst.- predočen je **Zapisnik br:** 15485-09EL-5 od 12.08.2009. ING atest -, zadovoljava, Instaliran je posebni zračni kabel za napajanje kućice tako da je ukinuta dosadašnja improvizacija podzemnog priključka sa lugarske kućice.

2. gromobranska inst.- predočen je **Zapisnik br:** 15485-09GR-6 od 12.08.2009. ING atest -, zadovoljava, -Očišćen je plato pored navedene kućice.

**8) Bene kućica**

je opremljena opremom:

	motorne pile	ručne pile	kosiri	sjekire	p.p. metle	naprtnjače	aparat za gašenje	vidokrug osmatranja	dalekozor
Plan	#	#	3	#	10	5	1	#	#
Postavljeno	#	#	Nepoznato	#	Nepoznato	Nepoznato	Nepoznato	#	#
Ispravno	#	#	Nepoznato	#	Nepoznato	Nepoznato	Nepoznato	#	#
	vatrogasne cijevi	Mlaznica		hidrantski ključ	lopata				
Plan	#	#		#	#				
Postavljeno	#	#		#	#				
Ispravno	#	#		#	#				

U kućica na Benama su još osobne stvari nedavno preminulog djelatnika . tako da će se u njoj držati alat za zaštitu od požara a ključ je kod Marinka Družića.

### 9) Kućica ispod Girometra

nije opremljena opremom što je bilo prethodnim planovima regulirano:

	motorne pile	ručne pile	kosiri	sjekire	p.p. metle	naprtnjače	aparat za gašenje	vidokrug osmatranja	dalekozor
Plan	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Postavljeno	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Ispravno	#	#	#	#	#	#	#	#	#

	vatrogasne cijevi	Mlaznica	hidrantski ključ	lopata
Plan	#	#	#	#
Postavljeno	#	#	#	#
Ispravno	#	#	#	#

A) Od 30 kandelabera sa solarnim napajanjem , cca 10 kandelabera je neispravno s toga je Marjan praktički opet u mraku te bez ove pomoćne rasvjete osmatračići i zaštitari otežano obavljaju svoje dužnosti u noćnim satima. Osim toga nije se izmjerio otpor uzemljenja pa metalni stupovi mogu privući atmosferska pražnjenja .Ukoliko je neispravno uzemljenje ugroženi su životi posjetitelja Park šume.  
**Prijedlog mjera:**

\* Kandelabere dovesti u ispravno stanje te ih ispitati na ispravnost uzemljenja.

Odgovorna pravna osoba je Javna ustanova za upravljanje Park šumom

Marjan dok se ne sačini pravni akt iz kojeg će se vidjeti kojemu je subjektu povjereno održavanje kandelabera.

B) Prijedlog mjera:

\*Za Vanjsku hidrantsku mrežu( podsustav s vodospremom Marjan II)

potrebno je ishoditi ovjerenu tehničku dokumentaciju te mrežu dovesti u sklad s važećim propisima i ishoditi ispravu o ispravnosti od ovlaštene osobe.

Odgovorna pravna osoba je Javna ustanova za upravljanje Park šumom

Marjan dok se ne sačini pravni akt iz kojeg će se vidjeti kojemu je subjektu povjereno održavanje i briga o ispitivanju hidrantske mreže.

C) **\*Prijedlog mjera:**

Za Vanjsku hidrantsku mrežu( podsustav s vodospremom

Marjan I) potrebno je ishoditi ovjerenu tehničku dokumentaciju te mrežu dovesti u sklad s važećim propisima i ishoditi ispravu o ispravnosti od ovlaštene osobe.

Odgovorna pravna osoba je Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan dok se ne sačini pravni akt iz kojeg će se vidjeti kojemu je subjektu povjereno održavanje i briga o ispitivanju hidrantske mreže.

D) Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan dobila je Preventivno-operativne planove subjekata koji koriste dijelove Park šume Marjana:

**1. Hrvatske ratne mornarice –Zapovjedništvo-Stožer Split-** klasa:214-01/10-01/3, ur. Br. 6030-04-10-1 od 10. ožujka 2010.

- zaposleni djelatnici u objektu su obučeni za gašenje požara .
- posjeduje nepoznat broj aparata za gašenje požara,
- jedan hidrant je između zgrada ali se ne zna ispravnost i opremljenost propisanom opremom,
- elektro i gromobranska instalacija imaju važeće ateste,
- nema zapaljivih , eksplozivnih niti ubojitih sredstava,

**Primjedbe:**

- a) HRM treba obavijestiti da su najbliža vatrogasna interventna kola stacionirana u park šumi te ih obavijestiti o mogućnosti najbržeg djelovanja vatrogasaca ne čekajući postrojbu Grada Splita udaljenu 5 km .
- b) Navesti broj aparata i ispravnost nakon periodičkog pregleda.
- c) Navesti funkcionalnost i ispravnost hidranta nakon ispitivanja ovlaštene osobe.

**2. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika** br: 12/2010 od 12.veljače 2010. dostavlja svoj Preventivno-operativni plan zaštite od požara u kojem se navodi da su dostavili plan 2009. sa očitovanjem na niz upita i da se plan nije promijenio.

**Primjedba:**

- a) Operativni plan nije u cijelosti napravljen 2009. pa ni ovu godinu. Primjedbe od 2009. nisu otklonjene.
- b) Nepotpuni prev.-oper. Plan koji se poziva na prošlogodišnji a ne zna se stanje hidrantskih mreža, gromobranske instalacije, obuke djelatnika, stanje ispravnosti aparata za gašenje požara, dežurni telefon, stanje okoliša i usklađenih količina zapaljivih tekućina/plinova,

**3. Prirodoslovni muzej i zoološki vrt** u svojim Mjerama zaštite od požara za ZOO vrt na Marjanu klasa: 612-01/10-01/33, Ur. Br. 2181-119-10-2 od 09. ožujka 2010. navodi vanjsku hidrantsku mrežu( 2 pozemna hidranta) ali su ovi hidranti u sklopu prstena hidrantske mreže Park šume Marjan..Unutarnjih 9 hidranata R-1 col se mogu koristiti za gašenje požara. Posjeduju 4 aparata za gašenje požara. Objekt je kontinuirano čuvan, u neradno vrijeme od zaštitara Gradske sigurnosti.

**\*Prijedlog mjera:**

- a) Poduzimati preventivne mjere kako bi se očuvao objekt ZOO- vrta i njegove životinje do obavljanja rekonstrukcije.
- b). Nepotpune mjere jer se ne zna stanje gromobranske instalacije, obuke djelatnika, stanje ispravnosti aparata za gašenje požara, dežurni telefon, stanje okoliša u zoo vrtu i usklađenih količina zapaljivih tekućina/plinova, nije naveden plan evakuacije životinja.

**4. Uvala Bene d.o.o.** ( Obala kneza Branimira 8. MB 2184737) priložila je Prikaz mjera zaštite od požara za RUC "Bene" TD 1772/09 ZAST

	mlaznica	tlačne cijevi	hidrantski nastavak	među-mješalica	mlaznica za srednju pjenu KR2	ključ za cijevi	sintetsko pjenilo	ABC 9 kg 3objekt 1-k-spo 1sprem 2garde. 1pl.post 1 au-ku 1dj-au 1WC	ABC 6 kg 1šank	CO2 EBC 5kg 1pl-p	BCE S9
Plan	#	#	#	#	#	#	#	11 kom	1	1	#
Postavljeno	#	#	#	#	#	#	#	11	1	1	#
Ispravno	#	#	#	#	#	#	#	11	1	1	#

	bačva s pijeskom	lopata	metlanice
Plan	#	#	#
Postavljeno	#	#	#
Ispravno	#	#	#

1)električne instalacije – Zapisnik o ispravnosti br. 9-4373/08 ZIK,zadovoljava

2)gromobranska instalacija- Zapisnik o ispravnosti Rn5767/08 ZAST,zadovoljava,

3)plinska instalacija i uređaji - Zapisnik o ispravnosti plinske postaje-Uvjerenje ST-1797/08 ZAST

4)Kombinirani plinski-el. štednjak –Uvjerenje ST-1798/08-ZAST,

5)Plinski roštilj-Uvjerenje ST-1799/08 ZAST.

Operativno-preventivni plan nije upotpunjen dežurstvima, brojevima telefona, uskladištenim količinama zapaljivih tekućina i plinova, tečaj djelatnika o gašenju požara , spašavanju ljudi i imovine, organizacija i gašenje požara do dolaska vatrogasaca.

#### Primjedbe

- Nije navedeno koliko dužine vatrogasnih cijevi ima u ormarićima , ispravnost plinskih trošila, mjesto držanja ključa za hidrantske ormariće i kućice s aparatima za gašenje požara( str. 17),
- Broj i vrsta opreme požarno preventivne zaštite treba biti usklađena sa posebnim uvjetima koji su izdani od ovog Inspektorata u vrijeme kad se dozvolilo članovima kluba i gostima restorana dolazak vozilom južnom stranom do parkirališta na Benama( str. 17).
- U Park šumi nije instaliran video-nadzor ( str. 17.)
- RUC treba obavijestiti da su najbliža vatrogasna interventna kola stacionirana u park šumi te ih obavijestiti o mogućnosti najbržeg djelovanja vatrogasaca ne čekajući postrojbu Grada Splita udaljenu 5 km ( str. 19.)
- Nije navedena dežurna osoba i njen telefon.
- Navesti uskladištene količine plina i zapaljivih tekućina te način i mjesto držanja.
- Prikaz mjera zaštite od požara za RUC Bene izrađen od ZASTA od 2009. nije podudaran sa Procjenom ugroženosti za Park šumu Marjan i Planom zaštite od požara od

15.07.1996što treba prvenstveno poštivati do izrade usklađene i izmjenjene Procjene ugroženosti .

5) Kompleks Vila Dalmacija

OBJEKT	Sredstva za početno gašenje požara	Ispravnost
Centralna vila	Kuhinja ima vatrodjavu 12 x P9 Osoblje osposobljeno	Ne
Vila 1	2 x P9	
Vila 2	2 x P9	
Vila 3	2 x P9	
Vila 4	2 x P9	
Energana	1xS50 i 2 x P9	
Ex biljar sala	1xP9	
Ex kuglana	#	
Plinska stanica	Vatrodjavni sustav i 1xP9	Ne
Praonica rublja	#	
Ex upravna zgrada	1xP9	
Staklenik	#	
Vila uz staklenik	1xP9	
Baraka HVIDRA-e	1xP9	
Plažni objekti	#	
Medils	22xS9, sigurnosna rasvjeta, VDC Vrata T60	
Medils energana	Kotlovnica – pijesak, lopata, 1xS9 Spremište agregata 1xS9 Prolazi terase 1xS9	
Porta ulaz 2	1xP9	
Porta Medils	#	

**OTVORENI PROSTORI**

Ekonomija	Nema hidrantske mreže niti protupožarne opreme	
Centarlni dio	Neadekvatna hidrantska mreža Vanjski hidrant i ormar sa 6 cijevi	
Ex vojarna(Medils)	Neadekvatno pokriven hidrantskom mrežom , Uz glavni objekt ugrađena 4 hidranta	

Primjedbe

- a) Instalaciju plinovoda ispitati na ispravnost – propusnost ( str.3).
- b) Sustav dojava požara ispitati na ispravnost ( str. 5),

- c) Nisu ucrtani hidranti , hidrantski ormarići , nije opisana oprema i nije navedena ishoda isprava o ispravnosti za hidrantsku mrežu ( str. 5),
- d) Vila uz staklenik ima peći koje su instalirane na lošim instalacijama te ih treba dovesti u ispravno stanje (str 3)
- e) Udruzi Hvidre zabraniti nedozvoljeno paljenje vatre (str 4)
- f) Ex vojarna – Medils adekvatno hortikulturno održavati(str 4)
- g) Prostore neadekvatno pokriveno hidrantima , pokriti nakon izrade odobrene tehničke dokumentacije.
- h) Sve uposlene u kompleksu osposobiti za gašenje požara , spašavanje ljudi i imovine.

Špinut pomorsko športsko društvo –Lučica 7.Split, dostavilo je Prikaz mjera zaštite od požara unutar lučice Pomorskog športskog društva Špinut od 22.02.2010.

U prikazu mjera se navodi atestiranih 5 hidranata uzduž lukobrana a u drugoj rečenici da je uz 6 hidranata postavljena oprema u ormarićima (Zadnji atest je 27.07.09. Zagrebinspekt a predzadnji 08.02.09. Zagrebinspekt d.o.o.).

	Cijevi	mlaznice	ključ	Aparat za gašenje S-9 2 upr. zgrada 1 radionica 3 kluba(x2) Žama co d.o.o. Brodoplast Seven Sea Company TISS
Plan	6	6	6	13
Postavljeno	6	6	6	13
Ispravno	6	6	6	13

Navodi se zapuštenost trave i korova u dijelu van ograde lučice koji pripada Park šumi Marjan te opasnost od nastanka požara , dok se unutar ograde i oko parkirališta kosi redovito u organizaciji PŠD Špinut.

Parkovi i nasadi su više puta kosili travu uz ogradu a danom pregleda je trava uredno pokošena .

U prikazu mjera zaštite od požara ne navode se operativne mjere nego planske mjere kao: trebalo bi parkiranje regulirati u dogovoru sa Policijom, trebalo bi urediti uz ogradu .

Nije navedeno brojučano stanje uposlenih djelatnika u lučici , klubovima i kod najmoprimaca i brojučano položena obuka djelatnika za gašenje požara , spašavanje ljudi i imovine.

\*Prijedlog mjera:

- a) Planske mjere operacionalizirati : regulaciju parkiranja i uređenje prometa regulirati u suradnji sa inspektorom za promet i Javnom ustanovom sa prijedlogom obilježavanja parking mjesta.
- b) navesti brojučano stanje uposlenih u lučici, klubovima i najmoprimaca, te broj obučeni djelatnika za gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine .
- c) Dopuniti tehničku dokumentaciju sa 6. hidrantom i ishoditi pozitivno mišljenje ovog Inspektorata.
- d) Navesti broj objekata, raspored , vrstu i ispravnost aparata za gašenje požara.
- e) Nije navedena oprema za akciju gašenja brodica ili razlivenog goriva po moru.
- f) Nije navedena ispravnost električne i gromobranske instalacije konstatirana od stručne osobe.
- g) napraviti kartu i plan evakuacije u odgovarajućem mjerilu osoba i automobila sa ugrtavanjem rasporeda vatrogasne opreme .

e) PREDLOŽENO USTUPNJE ZA VANJSKU HIDRANTSKU MREŽU BR. 33/137-1/1-OP  
OD - 27.07.09 ZAGREBINSPEKT

e) POSTAVLJEN JE STUDENT POLICAJAC U SURADNJI SA PROMETNOM POLICIJOM. 11  
VLASNICI BRODICA OJTAVLJATU UHLPUĆENE PODROJACE NA PUNJANJE SA  
RAZLIČNIM ORNARIĆIMA NA GORNJU A BJE NADZORA, DOKTO OMAJU IZ LUČICE ITO  
PREDSTAVLJA OPASNOST. STOGA OBAVJESTITI VLASNIKE O NAZOCNOSTI PRI PUNJANJU  
FI. UREĐATA.

- UPOSLENO JE 10 DJELATNIKA I SVI SU UBYCCIVI ZA GAŠENJE POŽARNA

5) - PREDOTIN JE UGOVOR SA CIANOM O USLUGAMA ZA SPRIJEČAVANJE POLUCIJA ZAPALJIVIH  
VEŠTINA, UČICA IMA VOJU BRANU KOJA NIJE DOVOLJNA PA JE S CIANOM SAKLONJEN  
U GOVOR OD 2001. g.

6) ZA ELEKTRIČNU INSTALACIJU OBAVIO PRIKLED REP. ELEKTROENERGETSKU I NITRA DOR. POZIV  
ZA GROMOBANSKU INSTALACIJU IZDANO UJTEPANIJE BR. 7114-1/5-10 D. 01. 02. 10. ZAGREB I NITRA  
ZA GR. INI I RESTRANNA UJTEPANIJE BR. 33/147-1/2-09 OD 27. 07. 09. HAZREB I NITRA

- REF. ZOP. JE KONČI LAZARNO GARETAN UČICE POHAŽAO STALNOI NIT ZOP. Q,

7. **Muzeji Ivana Meštrovića** ( Šetalište Ivana Meštrovića 39. i 46.) predočila je Preventivno operativni plan zaštite od požara Ur. br. ST-11-2-1/10 od 29. ožujka 2010. u kojem se navodi da je prostor pokriven : video nadzorom i ima sustav dojava požara koji je povezan s centrom. Za objekt Kaštelet Crikvina projekt sustava dojava požara je u postupku ishodaenja mišljenja dok se za Galeriju Meštrović upravo radi projekt. Servisirani su aparati za gašenje požara od Antipirosa d.o.o.. Redovno se uklanjaju suhe grane i provodi se periodično ispitivanje električne i gromobranske instalacije te hidrantske mreže , prema izjavi ravnatelja. Navodi se da su djelatnici osposobljeni za gašenje požara a da je vatrogasni prilaz dostupan i čist.

#### Primjedbe

- Nedostaje popis dežurnih osoba i telefonski brojevi ,
- Nedostaje mjesto dežuranja i držanje ključa za ulazak u ograđeni dio,
- Nedostaje situacija prilaza objektu,
- Nije se dostavila obavijest o izgrađenosti i ispravnosti sustava dojava požara

8. **Institut za oceanografiju i ribarstvo** (Šetalište Ivana Meštrovića 63 ) Operativni plan zaštite od požara od travnja 2008.

#### Primjedbe

- Navodi se gašenje pjenom a ne navodi se koliko ima pjenila (str 6).
- Nedostaje mjesto dežuranja i držanje ključa za ulazak u ograđeni dio,
- Navode se izolacijski aparati , zaštitne maske sa cjedilom "A,, ali nisu navedeni kao oprema (str 6),
- Navode se elektroenergetska postrojenja, a u objektu ih nema (str 4)
- Navodi se isključenje plina ali se ne kaže kojeg i koliko ga ima i gdje se drži (str 8),
- Navodi se plin , zapaljiva tekućina i tvari koje mogu eksplodirati ali se ne kaže vrsta i količina (str 9), (navode se plemeniti i inertni plinovi)
- Navode se trovanja zapaljivim kemikalijama u laboratoriju ali se ne navodi koje su to i njihove karakteristike tako da se gasitelji mogu pripremiti prije akcije. (str 9)
- Ne trebaju općeniti opisi „ukoliko nisu ugrađeni isklonpnici napona za daljinsko isključenje“ , treba navesti ili ima ili nema u operativnom planu. (str 10)
- Simboli legende ne odgovaraju simbolima na tlocrtu (VDC prizemlje, trokut-I kat,
- Na tlocrtima nisu obilježene prostorije po funkcionalnom korištenju i držanju plina, zapaljivih tekućina i eksplozivnih tvari.
- Broj aparata za gašenje požara u tlocrtima i popisu ne odgovara,
- Ne navodi se da li su stare naprtnjače ispravne i u funkciji , ako nisu treba ih zamijeniti ispravnim,
- Ne navodi se ispravnost i funkcionalnost gromobranske instalacije , sustava dojava požara, hidrantske mreže, električne instalacije, kotlovnice .
- Operativni plan je stari od 2008. i njemu nedostaje preventivni plan.

E) Preventivno-operativnom planu Park šume Marjan nedostaje:

- Za Meteorološku postaju Marjan potrebno je izraditi preventivno operativni plan
- Institut za oceanografiju i ribarstvo treba precizirati operativni plan i konkretizirati ga , te izraditi preventivni plan I to sve za tekuću sezonu.,
- Grad Split – za južne prostore privatnih vlasnika koji ugrožavaju Park šumu treba izraditi preventivno-operativni plan

F) Vodosprema na vrhu Marjana je dovršena u svojoj I fazi. Druga faza je izgradnja hidrantskog prstena koja još nije u planu za gradnju( podsustav s vodospremom I i II).

- **Napomena Inspektora:** Na temu hidrantske mreže Marjana je inspektor donio Rješenje te obavio sastanak u Gradu Splitu u službi za komunalne djelatnosti gdje je Gospodin Ronald Rejo dao zadaću gosp. Ricovu , direktor Vodovod i kanalizacija d.o.o. dovršiti poslove oko hidrantskih mreža. Kako je u Gradu osnovana Služba zaštite i spašavanja i imenovan referent tehničke službe ZNR i ZOP pretpostavlja se da će se uspostaviti brža komunikacija između :

- Grada Split,
- Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan ,
- Vodovodom i kanalizacijom d.o.o.,
- Parkovi i nasadi d.o.o.

Imenovani referent ZOP-a pri Gradu nije upućen polagati stručni ispit pa njegova stručnost i ingerencija još nije došla do izražaja što se vidi p one izvršavanju navedenih zadaća.

**\*Prijedlog mjera:**

Javna ustanova treba sugerirati Gradu Split o požurbi sa izgradnjom II faze hidrantske mreže za spremnik vode na vrhu Marjana kako ne bi došlo do požara u tom dijelu Marjana a da ga se ne bude moglo obuzdati u začetku pošto nema vode iako su izgrađene dvije vodospreme od kojih je jedna samo za napajanje elitnog dijela grada a druga nije u funkciji hidrantske mreže.

G)

- 1.- Prema izjavi predstavnika PiN-a redovni i sezonski djelatnici imaju obuku za gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine.
- 2.- Obilježena su mjesta za nedozvoljeno parkiranje automobila na prilaznom putu Sv. Manda – Gorski put-Puntarska-Marjanski put .
3. Sjeverno od rampe Vodovod spremnik-Marjan 5 je zapuštena baraka kojoj je utvrđen vlasnik i Služba za spašavanje i zaštitu u suradnji sa JU Marjan je dužna upozoriti vlasnika o preventivnim mjerama za sezonu koje ako ne poduzme izvjestiti Inspektorat.
4. Južna strana Marjana, koja je u privatnom vlasništvu ne održava se tako da se ne kosi korov,nisko raslinje i trava , naročito pored komunikacija gdje je veća mogućnost nastanka i prijenosa požara na Park šumu Marjan. Utvrđeni su vlasnici parcela te su upoznati sa :
  - Odlukom o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta (Sl. Gl. Grada Splita br. 22/06) u kojoj su obuhvaćene agrotehničke mjere kao i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 152/08).
  - Odlukom o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima( Sl. glasnik Županije splitsko-dalmatinske br:4/00,04/06)
  - Zakonom o šumama (N.N. 140/05,82/06,129/08) koji regulira čuvanje šuma,provođenje šumskog reda te zabrane loženja vatre.
  - Pravilnikom o zaštiti šuma od požara (N.N. 26/03)

-Uz kablanske zračne vodove očišćene su trase od strane HEP-ODS d.o.o., kako ne bi došlo do žuljanja grana o kabel I tako oštećenja te mogućeg kratkog spoja ili iskrenja.

- Pri nadzoru viđen je ophodar Babić uposlenik Parkova I nasada.
- Vodovod I kanalizacija je ishodila Zapisnike o ispitivanju ispravnosti hidrantskih mreža:
  1. Zapisnik o ispravnosti hidrantske mreže podsustav Marjan I br: 17291-10H-1 od 10.06.2010.ING atest –**NEGATIVAN**
  2. Zapisnik o ispravnosti hidrantske mreže podsustav Marjan II br: 17291-10H-2 od

**D) PREVENTIVNO-TEHNIČKE MJERE iz Preventivno – operativnog plana zaštite od požara Park šume Marjan za 2009.**

**I**

1. Izraditi elaborat i započeti sa realizacijom instaliranja elektronskog promatranja(JU,JVP,GS).
2. Izraditi elaborat elektronskog upravljanja na svim rampama (JU i GS).
3. Utvrditi dinamiku fizičkog ograđivanja park šume ogradom(JU i GS).
4. Na svim prilazima i kroz čitavu Park šumu postaviti vidne i trajne znakove upozorenja o zabrani korištenja otvorenog plamena, odbacivanja opušaka(PiN)..
5. Izgraditi hidrantsku mrežu na novom protupožarnom putu (GS).
6. Osposobiti solarnu rasvjetu(JU i GS)
- 7.Poboljšati telefonske i elektroinstalacije(instalirati novu trasu-rok 30.05.2011)(JU i GS)
8. Riješiti kvalitetno napajanje sa električnom energijom kućice za vatrogasce i do kraja ih urediti(JVP).
9. Kroz čitavu Park šumu Marjan s obje strane prometnice sasjeci granjevinu radi nesmetanog prolaska vatrogasnih vozila(PiN).
10. Uz šetnicu Sv. Nikole – Sedlo, inicirati kod vlasnika parcela čišćenje istih(JU) .
11. Dovedi u vozno stanje (korištenje) prilazne putove ka crpilištu mora(PiN).
12. Utvrditi obvezu uvođenja ophodnje (patrole) na protupožarnom putu(PiN).
13. Uspostaviti motrenje i dežurstvo na prvoj vidilica –židovsko groblje (01.06.- 30.09. od 20:00-04:00 sati) (JU,GS,PiN).
14. Uvesti motorizirane patrole (PiN).
15. Ispitati hidrantsku mrežu shodno pravilniku (GS,ViK).
16. Organizirati popunjenost opreme pored motrionica u skladu sa zakonom (PiN).
17. Svu postojeću opremu za gašenje požara ispitati i popuniti sa ispravnom(PiN).
18. Osposobiti sve djelatnike PiN-a kao i sezonske radnike(PiN).
19. Osposobiti i urediti dionicu protupožarnog puta od ulaza sa ul.Vatroslava Lisinskog do crkve Sv. Nikole te postaviti vanjske hidrante (JU, GS).
20. Zamijeniti postojeće podzemne hidrante nadzemnim. Alternativa ovome prijedlogu je označiti neoznačene podzemne hidrante te postaviti ormariće sa pripadajućom opremom za svaki hidrant.
21. Izraditi reviziju Procjene ugroženosti od požara za Park šumu Marjan obzirom da je došlo do značajnih promjena na terenu.2 nova vodospremnika i činjenica da postojećom Procjenom nije obuhvaćen čitav teren unutar Park šume Marjan.

**Primjedbe:**

1. U Preventivno-operativnom planu nije navedeno vatrogasno vozilo i posada koja su i prema kategorizaciji dužni dežurati u Park šumi.
2. Navodi se ispitivanje hidrantske mreže što je bacanje novaca svake godine ako se prije ista ne dovede u ispravno stanje , jer je uvijek zapisnik negativan,

## II

### MJERE ZABRANE I UPOZORENJA KOJE SE ODOSE NA PROSTOR PARK-ŠUME MARJAN

1. Zabranjuje se svako paljenje vatre u šumi od 01.01.-31.12.t.g. osim uvjeta i mjera koje odobri JU.
2. Mogućnost i potrebe iznimnog paljenja vatre radi spaljivanja korova , suhih grana i posjećenog materijala nakon čišćenja može biti u vrijeme i na način kako to odredi i odobri JU.
3. Zabranjuje se održavanje javnih i sportskih manifestacija bez odobrenja JU.
4. Nalaže se poduzeću PiN kao jednom od sudionika u provođenju mjera zaštite od požara , da tokom cijele požarne sezone, a pogotovo za vrijeme povećanog indeksa opasnosti od požara, održava šumski red na cijelom području Park šume Marjan, a posebno na rubnim dijelovima ove šume koji graniče sa zapuštenim i poljoprivrednim površinama , te uklanjanje svih zapaljivih tvari, suhe trave, korova, granja, drveća, papira i otpadaka koji bi mogli izazvati požar ili preko njih uzrokovati širenje.
5. Nalaže se postavljanje i obnavljanje znakova upozorenja i zabrane na rubovima ove šume i u blizini prometnica (zabrana loženja vatre, pušenja, zabrana ulaza vozila, opasnost od požara i sl. (PiN)
5. Nalaže se gospodarskim subjektima koji se nalaze na području kojim upravlja Javna ustanova poduzimanje svih potrebnih mjera zaštite od požara u svrhu smanjenja opasnosti i mogućih šteta u Park šumi Marjan( održavanje elektroenergetskih sustava, sustava za gašenje požara , hidrantske mreže, održavanja prilaznih putova i okolnih terena, it.d.).

#### Primjedbe:

**1. Zabrana prolaza od brklje Institut do Uvale Bene je izbrisana čime se dozvoljava slobodan promet Marjanom a time je Park šuma ugrožena .**

#### Prijedlog mjera:

**Regulaciju prometa od Instituta do Bena uskladiti sa Procjenom ili napraviti novu procjenu koja će obraditi drugi način preventive zaštite Park šume Marjan a do tada na tom potezu postaviti drugo vatrogasno vozilo sa posadom ako će se nastaviti sa korištenjem prometnice i parkirališta van Procjene.**

## III

### INFORMATIVNO-PROMIDŽBENI PROGRAM MJERA

1. U suradnji sa Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske županije donijeti će se program za provedbu informativno-promidžbenih aktivnosti , a u cilju podizanja razine protupožarne kulture i upoznavanja posjetitelja Park šume Marjan te ostalog pučanstva s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje požar izaziva.. U tu svrhu izraditi će se i tiskati brošure i plakati s odgovarajućim porukama, te objavljivati razne priloge i članke u svim medijima na temu zaštite od požara ovog vrijednog šumskog područja .
2. Posebnu pažnju treba usmjeriti informiranju pučanstva na zabranu upotrebe otvorene vatre i zabranu spaljivanja biljnog i drugog otpada tokom cijele godine.

---

I. Na zahtjev Parkova i nasada da se u motriteljskim kućicama ukine kao alat za gašenje požara: sjekire i pile pošto djelatnici i sezonski radnici to otuđuju pa ih ionako nikad nema , pristalo se iako je propisano Pravilnikom o zaštiti šuma od požara , uz uvjet da se poveća broj drugog alata. To nije učinjeno , već je

smanjen na primjer broj motornih pila - kučica na Benama -2, metlanica -25, naprtnjače-5, aparat za gašenje požara- 1, te u kućici ispod Girometra 25 metlanica . Smanjen broj sredstava za gašenje požara je i na parkiralištu Bene u odnosu na odobrenje korištenja istog parkirališta za svrhu parkiranja vozila gostiju RUC Bene. Pregledom je dogovoreno povećanje broja metlanica i kosira sa kratkom i dugom ručkom te broj motornih pila.

#### **Prijedlog mjera:**

**Napraviti prijedlog sredstava za gašenje tako da ako se smanjuje ili ukida jedno sredstvo ili alat , povećati drugo odgovarajuće kako bi zaštita od požara ostala na istom nivou.**

- Napravljena je dopuna Preventivno-operativnog plana u točkama 3.2., 4.3., te je usvojeno da će tijekom cijele godine na području Sedlo ispod osmatračnice dežurati navalno vatrogasno vozilo JVP Grada Splita sa dva profesionalna vatrogasca u smjeni .

Nadopunjena je organizacija uzbunjivanja i gašenja , stavci:

- Interno uzbunjivanje ,
- Uzbuna prvog stupnja ,
- Uzbuna drugog stupnja,

#### **Primjedbe za otkloniti:**

##### **Primjedbe: na Preventivno-operativni plan za Park šumu:**

- a) Na str. 3. navodi se da je Plan donešen 02. veljače 2009.,
- b). Na str. 9. navodi se interventna-dežurna skupina radnika i vozilo, dežurna ekipa sjekača od tri nepoznata radnika, bez telefona, za koje se planom nije razradila organizacija poziva, mjesto sastajanja, vozilo, oprema u vozilu, i t.d.
- c). Na str. 12. navodi se gašenje požara u objektima i na području Park šume Marjan od djelatnika javne ustanove kojih ima troje a ne navodi se dežurstvo vatrogasnih kola i vatrogasaca sukladno kategorizaciji IIb kategorije.
- d). Na str. 12. navodi se autocisterna a ne navalna vatrogasna kola sa posadom za intervenciju u šumskim prostorima koja trebaju biti stacionirana na određenoj lokaciji sa koje je moguće najbrže djelovati.
- e) Nije opisano kako i tko utvrđuje uzbunu II stupnja, kako se ista oglašava i kome. prvu procjenu daju vatrogasci koji dežuraju na Marjanu i oni obavješćivaju VOC koji poziva vatrogasne postrojbe( str.12. ).
- f) Nisu navedena "utvrđena uputstva" po kojim se pozivaju svi sudionici – za koje se ne znaju tko su: sudionici gašenja požara ili sudionici ugroženi požarom zbog evakuacije ili sudionici čuvanja Marjana(str.12. )
- g) Na str.16. točka 15. navodi se ispitivanje hidrantske mreže 01.05.2009. što je izvan roka od 1 godine. Ne navodi se da je hidrantska mreža neispravna i da je treba dovesti u ispravno stanje do 01.06.2010.( toč. 17. str.16.).
- h) Ne navodi se mogućnost otvaranja prometa kroz Park šumu u izvanrednim prilikama ( zatvaranje tunela kroz Marjan, razne manifestacije i t.d.), te se ne navode uvjeti pojačanih preventivno-operativnih mjera pod kojim se može odvijati promet za vozila.
- i) Pod "PRIJEVOZ" ne navodi se čiji su to djelatnici i sa kojim vozilom obavljaju prijevoz i koga prevoze ( prilog 9. ).
- j) Ne može se provaljivati vrata u slučaju hitnosti već rukovoditelj mora imati rezervni ključ. Što ako rukovoditelj nije na Marjanu , kako će se doći do potrebnog alata.( Prilog 10 )

**PRIMJEDBE OTKLONITI TE O TOME I NEOTKLONJENIM PRIMJEDBAMA DOSTAVITI  
IZVJEŠĆE DO 15.07.2010**

Zapisnik je sačinjen u 3 primjerka , od kojih je jedan primjerak uručen stranci a dva zadržava inspektor u skladu sa člankom 36. Zakona o zaštiti od požara .

**Za Javnu ustanovu:**

Mate Kosović

Marjan Gavrančić

**Za Parkove i nasade d.o.o.**

Robert Koharević

**Za Grad Split**

Branko Tariba

**Za Uvala Bene d.o.o.**

Dražislav Brčić

**Za PŠD Špinut**

Ivan Vučko

Dovršeno u 15:30 sati

Inspektor ZOP-a

Jurica Surjan



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA  
Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

Broj: 511-12-18-UP/I-712/2010-J.S.  
Split, 02.07.2010 god.

POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA, rješavajući stanje zaštite od požara, koje proizilazi iz zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru nad provođenjem propisanih i planiranih mjera zaštite od požara

u Park šumi Marjan,

- kojom gospodari Grad Split, ul. Obala kneza Branimira 17., Split,
  - upravlja Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan, ul. Katanjin prolaz 2., Split,
  - a održava Parkovi i nasadi d.o.o., ul. Kavanjinova 12 Split,
- izvršenog dana 28.06.2010. god. temeljem članka 39.stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (N.N.br. 58/93, 33/05, 107/07, 38/09) i članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN br.47/09), po službenoj dužnosti donosi:

RJEŠENJE

Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan, Katanjin put 2., Split, u svrhu spriječavanja nastajanja i otklanjanja opasnosti od nastajanja, te širenja požara i omogućavanja spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i omogućavanja gašenja požara u Park šumi Marjan, nalaže se poduzimanje slijedećih mjera zaštite od požara:

1. Uvesti dežurstvo još jednih navalnih vatrogasnih kola sa posadama na predjelu Institut-Bene do uskladenja preventivno-operativne ustrojenosti sa Procjenom i Planom zaštite od požara za Park šumu Marjan, u sezoni 2010. god.  
Rok izvršenja mjere određuje se 07.07.2010.
2. Pojačati pješačke patrole u dijelu Institut-Bene koje će regulirati red i obavljati nadzor ponašanja i parkiranja vozača motornih vozila koja se mogu parkirati samo na parkiralištu Bene.  
Rok izvršenja mjere određuje se 07.07.2010.
3. Broj vatrogasnih sredstava i način parkiranja na parkiralištu Bene uskladiti sa Rješenjem br: 511-12-25- UP/I-1775/3-1995-BR PUSD-a:
  - a) broj platnenih cijevi u hidrantske ormariće uskladiti sa dužinom do restorana, pratećih objekata i najudaljenije točke parkirališta Bene,
  - b) Na rubni dio parking prostora rasporediti 4 aparata tipa S-50,
  - c) Također rasporediti 10 aparata tipa S-9,  
Na prikladnim mjestima postaviti:
  - d) dvije međumješalice tipa Z-2,

- e) dvije mlaznice tipa KR -2 za srednju pjenu, Koristiti određeno pjenilo u količini od 200 l i to:
- f) fluorokemijsko pjenilo( sthomex) light-water-FC-200 ili
- g) sintetičko pjenilo Expyrol-F
- h) Parking izvesti tako da od rubnog dijela parking prostora na udaljenosti od 10 m gledajući po vertikali prostor mora biti potpuno čist što se tiče gorivog materijala,
- i) Uskladiti preventivno-operativni plan sa navedenim mjerama zaštite od požara u sklopu odobrenog sustava zaštite i njegove učinkovitosti.

Rok izvršenja mjere određuje se 10.07.2010.

4. Vanjsku hidrantsku mrežu- podsustav s vodospremom Marjan II dovesti u sklad s važećim propisima i ishoditi pozitivnu ispravu o ispravnosti od ovlaštene osobe.  
Rok provedbe mjere određuje se 15.07.2010.

5. Vanjsku hidrantsku mrežu- podsustav s vodospremom Marajan I dovesti u sklad s važećim propisima i ishoditi pozitivnu ispravu o ispravnosti od ovlaštene osobe.  
Rok provedbe mjere određuje se 01.08.2010.

6. Postojeću Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara ažurirati, dopuniti i uskladiti sa novim činjenicama konstatiranim zapisnikom..  
Rok provedbe mjere određuje se 01.08.2010.

7. Sve subjekte, korisnike Park šume Marjan, obavjestiti o uočenim nedostacima konstatiranim zapisnikom Inspektora i obvezi očitovanja po otklanjanju.  
Rok provedbe mjere određuje se 12.07.2010.

Pisano izvješće o provedenim mjerama dostaviti ovom tijelu odmah po isteku naloženih rokova, s pozivom na broj Rješenja.

### O b r a z l o ž e n j e

Temeljem ovlasti iz članka 30. st. 1. Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 58/93, 33/05, 107/07, 38/09), dana 28.06.2010.god. inspektor ove Policijske uprave je obavio požarno preventivni pregled Park šume Marjan i utvrđeni nedostaci konstatirani su u zapisnikom o požarno preventivnom pregledu. U cilju otklanjanja nedostataka naložene su mjere.

Točka 1. i 2. izreke Rješenja temelji se na čl. 23. stavak 2. i čl. 39. st.1. toč.14. Zakona o zaštiti od požara pošto se u Park šumi Marjan ne provode mjere zaključene 1996. god. u Procjeni ugroženosti i Planu zaštite od požara donesenom na osnovu Procjene, odobrenim od MUP-a:

- nedostaje dežurna osoba na parkiralištu,
- ne provodi se mjera kontrole vozila na južnoj rampi – Institut,
- dozvoljen je promet za sva vozila bez ograničenja na dijelu od južne rampe-Institut-Bene,
- ne daju se upute vozačima o pridržavanju reda u Park šumi Marjan,
- drastično je smanjen broj aparata i sredstava za gašenje požara na parkiralištu Bene i dr.

Opasnost od nastanka požara i njegovog proširenja u Park šumi se povećala jer su se odobrene i naredene preventivno-operativne mjere zaštite od požara smanjile a osim toga dozvoljen je slobodan promet vozilima na dijelu južne rampe-Institut-Bene . Stoga je potrebno osigurati vatrogasno dežurstvo i pojačane pješačke patrole kao što je naređeno u izreci.

**Točka 3.** izreke Rješenja temelji se na čl. 23. stavak 2. i čl. 39. st.1.toč.8.,9,13. Zakona o zaštiti od požara i Rješenja br: 511-12-25-UP/1-1775/3-1995-BR PUSD-a, pošto je za ograničeno korištenje parkirališta Bene , ograničenog prometa od Instituta do Bena , vatrogasna sredstva bili izdani uvjeti kojih se trebalo pridržavati , što nije učinjeno.

**Točka 4.** izreke Rješenja temelji se na čl. 20. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara pošto je obavljeno ispitivanje od stručne osobe ali je ishodan negativni Zapisnik o pregledu i ispitivanju javne gradske vanjske hidrantske mreže za gašenje požara grada Splita – Marjan ( podsustav s vodospremom Marjan II) br: 17291-10H-2 od 10.06.2010. ING atest, što znači da nije postupljeno po čl. 22.st.4. istog Zakona te je hidrantska mreža neispravna što se vidi iz:

- neposjeduje se odobrena tehnička dokumentacija,
- nepostizu se minimalni dinamički tlakovi i protok vode na nekim hidrantima,
- postojećim hidrantima pokriva se ograničeno područje šume što je protivno Procjeni i Planu zaštite od požara,

**Točka 5.** izreke Rješenja temelji se na čl. 20. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara pošto je obavljeno ispitivanje od stručne osobe ali je ishodan negativni Zapisnik o pregledu i ispitivanju javne gradske vanjske hidrantske mreže za gašenje požara grada Splita – Marjan ( podsustav s vodospremom Marjan I) br: 17291-10H-1 od 10.06.2010. ING atest, što znači da nije postupljeno po čl. 22.st.4. istog Zakona te je hidrantska mreža neispravna što se vidi iz:

- neposjeduje se odobrena tehnička dokumentacija,
- nepostizu se minimalni dinamički tlakovi i protok vode na nekim hidrantima,
- cjevovod nije izveden kao prsten, već u vidu slijepog cjevovoda,
- prigušenja na 5 hidranata od Instituta do Vile Dalmacije,
- postojećim hidrantima pokriva se ograničeno područje šume što je protivno Procjeni i Planu zaštite od požara,
- oštećeni poklopac šahte hidranta br. 131.,
- hidrant br:17. betoniran ili uklonjen ,
- hidranti 96,324,634 imaju smanjen kapacitet i protok
- nepropisno označeni neki hidranti.

**Točka 6.** izreke Rješenja temelji se na čl. 2. st.1. i čl. 10.st.1. Zakona o zaštiti od požara pošto Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan nije osigurala odnosno ne provodi propisane, usvojene i odobrene mjere zaštite od požara Park šume Marjan, navedene u Procjeni ugroženosti i Planu zaštite od požara.

**Točka 7.** izreke Rješenja temelji se na čl.1..st.1. i 2. Zakona o zaštiti od požara pošto Javna ustanova upravlja Park šumom Marjan , Grad Split je vlasnik a korisnici kao subjekti koriste zaštićenu Park šumu u kojoj trebaju provoditi propisane i naredene preventivno-operativne mjere zaštite od požara kako ne bi došlo do nastanka i proširenja požara.